

 <p>LICENCJA Nr F-019/09</p>	<p align="center">„Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krzysztof Czerech”</p> <p>19 – 100 Mońki ul. A.F. Modrzewskiego 47 www.motoeksperci.com.pl email: czerech@interia.pl tel. 602 302 391</p>	
	<p align="center">PARTNER STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH EKSPERTMOT ROK ZAŁOŻENIA 1948 Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM</p>	

OPINIA Nr: PHU 018 10 2022

z dnia: 2022/10/23

Wykonawca opinii : Krzysztof Czerech

Zleceniodawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

Adres: ul. Browarna 2, 16-080 Tykocni

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Ogl dziny przyczepy wykonano w dniu 07.10.2022 w Tykocinie w obeno ci przedstawiciela zleceniodawcy.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] X-2022

Marka: AUTOSAN

Rok produkcji: 1989

Model: D-55 8.7t

Wersja: D55/4.5

Nr rejestracyjny: BIAV193

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

VIN: 048409

Data pierwszej rejestracji	1989/07/27
Okres eksploatacji pojazdu (89/07/27-22/10/23)	399 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk. / Masa własna	8700 kg / 2700 kg
Rodzaj przyczepy	samowładowcza
Zawieszenie osi	resory

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]	Zu ycie [%]
Przednie lewe:	*KAMA 9.00 R20 OI 73 (AUTOSAN)		50
Przednie prawe:	*KAMA 9.00 R20 OI 73 (AUTOSAN)		50
Tylne lewe:	*KAMA 9.00 R20 OI 73 (AUTOSAN)		50
Tylne prawe:	*KAMA 9.00 R20 OI 73 (AUTOSAN)		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Przyczepa wymaga remontu blacharsko lakierniczego, posiada burty, które nale y zamontowa .

Numer ramy skorodowany.

Brak tabliczki znamionowej.

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (401 mies.) *	8 856 PLN
KOREKTY RÓ NE	- 3 099 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbało o pojazd	-5,0	- 442

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczą o wyjątkowej dbałości o pojazd, może stanowić podstawą korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawą do korekty ujemnej. Przyczepa wymaga remontu.

Konieczne naprawy pojazdu -30,0 -2 657

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego. Przyczepa wymaga napraw, blacharsko lakierniczych, montażu burt, naprawy podłogi, wymiany kół.

Wartość rynkowa brutto wyjątkowo zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

5800 PLN

(słownie: pięć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1084,55 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartość rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: PHU 018 10 2022

z dnia: 2022/10/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] X-2022

Marka: AUTOSAN

Rok produkcji: 1989

Model: D-55 8.7t

Wersja: D55/4.5

Nr rejestracyjny: BIAV193

Rodzaj pojazdu: Przyczepa



IMG_6568



IMG_6569



IMG_6570



IMG_6571



IMG_6572



IMG_6573



IMG_6574



IMG_6575



IMG_6576



IMG_6577



IMG_6578



IMG_6579



IMG_6580



IMG_6581



IMG_6582



IMG_6583



IMG_6584



IMG_6585



IMG_6586



IMG_6587



IMG_6589



IMG_6590