


- ① - warstwa ścierna AC 8 S 50/70 - 3 cm
- ② - warstwa wyrównawcza AC 8W 50/70 - 3 cm
- ③ - istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- ④ - pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C<sub>50/30</sub> - 7 cm



Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański 18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100			
INWESTOR			
Gmina Tykocin 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8			
OBIEKT: Remont drogi gminnej nr 105516B w miejscowości Broniszewo, Gmina Tykocin – odc. 1 - lokalizacja robocza km 0+000,00 – 0+255,00 – odc. 2 - lokalizacja robocza km 0+000,00 – 0+259,90			
Stadium: Projekt budowlany		Branża: Drogowa	
Nr rysunku: 03	Skala: 1:50	Nazwa rysunku: Przekrój normalny	Data: 08.04.2019 r.
Zespół autorski:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Karol Szymański	drogowa	PDL/0123/PBD/17	