

 <p>LICENCJA Nr F-019/09</p>	<p align="center">„Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Krzysztof Czerech”</p> <p align="center">19 – 100 Mońki ul. A.F. Modrzewskiego 47 www.motoeksperci.com.pl email: czerech@interia.pl tel. 602 302 391</p>	
	<p align="center">PARTNER STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH EKSPERTMOT ROK ZAŁOŻENIA 1948 Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM</p>	

OPINIA Nr: PHU 017 10 2022

z dnia: 2022/10/23

Wykonawca opinii : Krzysztof Czerech

Zleceniodawca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

Adres: ul. Browarna 2, 16-080 Tykocni

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Ogl dziny ci gnika rolniczego wykonano w dniu 07.10.2022 w Tykocinie w obecno ci przedstawiciela zleceniodawcy.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] X-2022

Marka: BELARUS

Rok produkcji: 2011

Model: 1025 8.0t

Wersja: 1025

Nr rejestracyjny: BIATH50

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy

VIN: 10307826

Data pierwszej rejestracji	2011/02/25
Wskazanie licznika	1115 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (11/02/25-22/10/23)	140 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 2-warstwowy typu uni
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka / Komfortowa
Rozstaw osi	2570 mm
Oznaczenie silnika	D-245.45 S2
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	4752 ccm / 76kW (103KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rz dowy
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	Blokada mechanizmu ró nicowego przedniego mostu	8	Obci niki przednie
2	Blokada mechanizmu ró nicowego tylnego mostu	9	Opony 360/70 R24 przód, 18.4 R34 tył
3	Fotel kierowcy "Grammer"	10	Skrzynia biegów zsynchronizowana
4	Kabina ogrzewana i wentylowana	11	Sterowanie elektrohydrauliczne sprz głem WOM-u
5	Nap d na o przedni wł czany elektrohydraulicznie	12	Sterowanie TUZem z zewn trz kabiny
6	Nap d tylnego wału odbioru mocy niezale ny	13	TUZ kategorii II
7	Nap d tylnego wału odbioru mocy zale ny	14	Wał odbioru mocy tylny 540/1000 obr/min

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Cultor Radial Drive RD - 02 360/70R24		50
Przednie prawe:	*Cultor Radial Drive RD - 02 360/70R24		50
Tyłne lewe:	*BKT Agri Max 460/85R34		50
Tyłne prawe:	*BKT Agri Max 460/85R34		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ciśnik rolniczy w dobrym stanie technicznym, sprawny. Praca silnika w pełnym zakresie prędkości obrotowych prawidłowa.

KOREKTY

WARTO	BAZOWA BRUTTO (137 mies.) *	45 400 PLN
	KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 2 044 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2011/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

43400 PLN

(słownie: czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 8115,45 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartość rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: PHU 017 10 2022

z dnia: 2022/10/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] X-2022

Marka: BELARUS

Rok produkcji: 2011

Model: 1025 8.0t

Wersja: 1025

Nr rejestracyjny: BIATH50

Rodzaj pojazdu: Ci gnik rolniczy



IMG_6551



IMG_6552



IMG_6554



IMG_6555



IMG_6556



IMG_6557



IMG_6558



IMG_6559



IMG_6560



IMG_6561



IMG_6562



IMG_6563



IMG_6564



IMG_6565



IMG_6566